

Sujet : [INTERNET] DIG zone cœur de Rennes Métropole

De : Club Ckcadigne <club@ckcadigne.com>

Date : 14/10/2022 15:16

Pour : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr

Madame, Monsieur,

L'enquête publique DIG zone cœur de Rennes Métropole semble concerner le cours de la Vilaine qui passe notamment par Acigné.

Travaillant depuis maintenant 13 ans comme éducateur sportif au Canoë Kayak Club Acigné je suis très inquiet de l'avenir de notre lieu de navigation. En effet, il y a maintenant 2 ans qu'un des 2 déversoirs juste en amont du Moulin d'Acigné s'est en partie effondré et qu'afin que l'état de cet ouvrage ne s'aggrave pas davantage les vannes du barrage au niveau du moulin sont toutes ouvertes pour limiter la pression d'eau au niveau du déversoir. Cette situation fait que depuis 2 ans le niveau d'eau de la Vilaine a baissé d'environ 1 mètre.

Tout cela entraîne de nombreux problèmes pour notre association.

Le courant permanent et principalement après les orages quand le niveau d'eau remonte entraîne l'érosion des berges, des chutes d'arbres de plus en plus fréquentes qui à certains endroits barrent totalement la Vilaine et créent des risques de coincements pour les pagayeurs. Ces embâcles qui créent également de la pollution m'obligent avec certains bénévoles à passer un temps important à tailler et dégager ces arbres pour pouvoir naviguer à nouveau sur certaines sections.

Les zones d'embarquement / débarquement sont maintenant plus éloignées de notre local à bateaux ce qui entraîne une perte de temps à porter les embarcations. Les zones d'embarquement aménagées n'étant plus utilisables il est maintenant compliqué voir dangereux d'accéder au fleuve, durant le printemps dernier une élève de primaire a glissé en portant un kayak et s'est fait une entorse qui a nécessité de la plâtrer. J'ai régulièrement des jeunes à se faire mal et nous avons de plus une jeune fille en situation de handicap parmi nos adhérents pour qui l'accès à la rivière est extrêmement compliqué.

Les kayaks qui étaient posés sur l'eau autrefois pour embarquer frottent maintenant sur les pierres par manque de profondeur, ces bateaux s'usent et se percent de plus en plus ce qui nécessite beaucoup de travail de réparation quand cela est possible.

Alors que par manque d'eau nous pouvions difficilement remonter la rivière jusqu'au Moulin de Moncorps à Noyal Sur Vilaine, je ne peux plus maintenant remonter avec les groupes scolaires et les jeunes licenciés de notre club à plus d'1 km car un cygne qui avait élu domicile dans un bras d'eau où il n'était dérangé par personne a dû déménager depuis l'assèchement de cette zone et ne supportant plus de voir passer les groupes adopte maintenant un comportement très agressif (les risques de se faire attaquer au niveau du visage sont importants étant donné que nous naviguons principalement

assis). Notre zone de navigation est donc maintenant très limitée.

Pour terminer l'évolution du niveau d'eau ces dernières années suite à l'effondrement du déversoir en aval de la base nautique d'Acigné entraîne également des difficultés économiques dues à l'impossibilité d'organiser notre tournoi international de kayak-polo (Breizh-Cup) ainsi qu'à la baisse d'attractivité du site de navigation et des difficultés de plus en plus importantes à proposer des activités à nos clients.

Pour toutes ces raisons il me semble indispensable que des travaux puissent être entrepris afin de retrouver un niveau d'eau tel qu'il était encore avant l'effondrement du déversoir en amont du moulin d'Acigné fin 2020.

Je vous remercie par avance de l'importance accordée à mon message.

Cordialement.

Samuel TEXIER
Salarié entraîneur du C.K.C.A.



Canoë Kayak Club Acigné

58 rue du Fort de la Motte
Base Nautique de la Motte
35690 Acigné

Tel : 02 99 62 50 51 OU 06 74 45 32 11

Email : club@ckcacigne.com

Site : www.ckcacigne.com